


# 静岡県 小山町 成美小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、小山町建設課、御殿場警察署



# 静岡県 小山町 明倫小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、小山町建設課、御殿場警察署



# 静岡県 小山町 足柄小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、小山町建設課、御殿場警察署






# 静岡県 小山町 北郷小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、小山町建設課、御殿場警察署



# 静岡県 小山町 須走小学校校区 (通学路緊急合同点検 危険箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、小山町建設課、御殿場警察署



--- : 通学路(学校指定)  
 ○ : 危険箇所



・横断歩道を通過する車のスピードが速い。